

◇ 井水ろ過材交換のお勧め ◇



経年使用により、ろ過装置内部ろ過材は汚れています。


(既設ろ過材状況)

※ ろ過材の汚れは、処理水悪化の原因になります。



汚れたろ過材を抜き出します。


合わせて機器類の点検実施も
ご検討下さい。



新しくろ過材を充填します。



(電動弁点検中)



ろ過材交換後



(薬注装置点検中)

※ 1～2年に1回程度、汚れたろ過材の交換実施をご検討下さい。

薬品補充管理を含めた、井水機器保守管理も実施致しております。

お見積は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

〒811-1355
福岡市城南区東油山6丁目17-20
大蔵機械株式会社
電話 092-801-5123(代)
FAX 092-801-6971